




电压		无负荷		负载				减速比	重量
使用电压范围	额定值	转速	电流	转速	电流	转矩	功率		
		rpm	mA	rpm	mA	Kg.cm	w		
5-15V	12V	25-30	≤200	22-28	≤600	9	2.0	1:297.5	200g



接线顺序(P1-P2)	
XHP-4	XHP-6
1-3	
2-6	
3-4	
4-5	
电机负极-1(XHP-6)	
电机正极-2(XHP-6)	

- 技术要求:
1. 电机正接电源正时,从电机后轴伸看,电机顺时针转动.
  2. 所有材料需符合ROHS指令要求.
  3. 正反向转动声音一致.

旧底图总号

						<b>Z7ZYJ297</b>			常州宝来电器有限公司	
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记	重量		
	设计		110430	标准化					<b>2:1</b>	
日期	签名	审核					共 1 张	第 1 张		
		工艺		批准					Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	